


משחזרת זווית נטענת
ללא פחמים

3930

SKIL®



הוראות הפעלה מקוריות

HE



1

3930

20V Max
18 Volt

**2,0 Ah
2,5 Ah**
2,3 kg

**4,0 Ah
5,0 Ah**
2,6 kg


**n
8500 /min**

**+125 mm +
MAX.**





**MAX.
+22mm**

M14





2





* אינו כלול בסט




10




11 α




11 β




11 γ




(12)




(13)



(14)



15



3930

משחחת זווית בטענת BRUSHLESS ללא פחמים

מבוא

- כל זה מועד לחיתוך בפלדה השחזה או ניסוי, חיתוך ועיצוב של חומרים מהכתף ואבן ללא שימוש במים.
- כל זה אנו מזידם לשלימוש מקצועי.
- לשימוש בברושים את המכשיר, תנו להירות דיסק החיתוך.
- פועלות חיתוך עם דיסקיות חיתוך שוקרים מותרת ריק כאשר געשה שימוש בדיסק חיתוך (מן מכיר SKIL אופייני).
- קראו ושמרו מדריך הוראות זה (2610500275)

③ קראו ושמרו מדריך הוראות זה

נתוני טכניים**רכבי המכשיר**

A ציר

B אוניברסיטאי

C מפתח דו פני

D לחץ געטל ציר

E ידיות עזר

F מן

G בור מגן

H אוניברסיטאי להפעלה/כיבוי

J מנגנון געטל להפעלה/כיבוי

K חריצי אווורור

L מחוון רמת הסוללה

M דושתת מן

בטיחות

אזהרות בטיחות כללות עבור כל השימוש

- אזהרה קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והפרטים המופיעים ביחיד עם מכשיר החשמלי זה. אין مليיל כל ההוראות המופיעות על מנת להלם חשמל, שרפה או פיצעה חמואה.

שימוש את כל האזהרות וההוראות לעין עתידי.

המושג "כל עבודה חשמלי" בחלק האזהרות מתיחס אל כל העבודה החשמלית שלכם (חויט) או כל עבודה חשמלי המונע על ידי סוללות (אלחוטי).

1) בטיחות סביבת העבודה

(א) שמרו על סביבת העבודה נקייה ומוארת כהלה. סביבות לא מסודרות ואפלויות ממוגנות וחאנונות.

(ב) אל תפעילו את המכשיר החשמלי באזורי דיליקים, בנווחות גודלים לילקיים, נזדים או אבק. המכשירים החשמליים מ"צירים יצוצים העוללים בהציג את האבק או האדים.

(ג) בקש מילדים מעוברים אוות להתרחק מן המכשיר החשמלי בעת הפעלתו. סוכחות דעת עלולות לגרום לכם לאבד שליטה.

2) בטיחות חשמלית

(א) הקעטים של המשריך החשמלי, ציריים להיות מותאים לשוק. אל תושנו את התקע בחלק צול כזורה השהי. אל תשתמשו במתחאים עbor.

(ב) שקעים מותאים יפיקו את הסיכון לשוק חשמל. שקעים שלא שווים מותאים יפיקו את הסיכון לשוק חשמל.

(ג) הימנעו מנגן עם מתחאים בעלי הארקה, כגון צינורות, דידוטורים, כיריים ומקררים. יש סיכון בגובה להלם חשמלי אם הרף שלכם מוארך.

- (ד) מהירות המזורהת של האביזר חיית להיות שווה לפחת מהירות המובנית המסתומנת על ידי הכליה השם, אבירים הפעילים מחר יותר מהירות המזורהת שלהם יכולות לפרק.
- (ה) הגוון החיצוני ונوع האביזר שכובותיו היהות בדיון הקיבולות של הכליה החשמלי שלכם. אין אפשרות להן או לשולן באופן מוחאים על אבירים אשר אינם בגודל מוחאים.
- (ו) הרכבה של אביזרים משוריינים חיצונית להחאים אל חוץ ציר המשחזר עבר אבירים המותוקים באמצעות אגנים, חור הביר עמידה של קטור המיקום של הציר הביר עמידה שאנו יושם את תורת הרכבה של הכליה החשמלי לא יהי מואזנים, ייטטו יתר על המידה ועלולים לגרום לאבדן שליטה.
- (ז) אל תשעטנו באביזר פונם. לפחות כל שימוש יש בבדיקה את אביזר כגון גלמים שוקים כבבבים ודקים, רפויוט גיבוי עבר סדקים, קרעים או בלאי עדף, בברשות תול עבור חוטים רופפים או דקקים. אם הכליה החשמלי או האביזר מושרים, בדקנו אם גרכם נזק או התקינו אביזר שלא נגע. לאחר בדיקה והתקנה של אביזר, מקמו אותו עצמאם או עבורי העור או האורח הרחק מושיר או מוגן ופועלן עצמאם ועת עבורי העור או האורח הרחק מושיר או מוגן ופועלן את הכליה החשמלי במאהבת מרבbits לאולס עםך דקה אחת. אבירים פונים לאביזר סוללה בדרכם כל-יפפקו בדמן בדקה זו.
- (ח) לבשו בצד גונגה ייש. בהתאם לישום, השתמשו במנים, משקיין מגן או משקיין בטיחות, לפי הצורך, לבשו מסכת אbak, מנני שמעה, כפפות וויסיigner גונגה מושולחים לצערם שוקטים וחלק חומר עבורה קרטינים. הגנט העין חיית להוות מושולחים לצערם פסולת מעופפת הנוצרת עדי היפעלות השונות, מסכת האבאק או מכונת ההשמדה חיית להוות מושולחים לשן תליקים הנוצרת עדי היפעלות שלכם. חשיפה מושמת לרעש בעצמה בגונה עלולה לגרום לאבדן שמעה.
- (ט) שמרו על עבורי אורח במרקח בטוח הרחק מאזור העבודה. כל מי שנכנס לאזור העבודה חייב ללבוש צידן מן איש. שביר חומר העבודה או של אביזר שבר עלולים לעזוב ולגרום לפיצעה מעבר לאזור העבודה היחיד.
- (י) השמיד את המכשיר החשמלי בעדרת משטח המאחז המכודדים בלבד, בעת הביצוע של פולחה בה אביזר החיתוך עלול פגע בבלים חוביים. אביזר האב במנגן עם כבל "ח'י" עלול לגרום למלחק מתח של הכליה החשמלי להופר ל"ח'ים" והם עלולים לגרום שוק חשמלי למפעלים א) מקמו את הכליה הרחק מהאביזר המסתובב. אם אתם מ Abedים שילוח, הכלב עשו להחיתוך או להילד והוא או הדרע שיכל עשייתו להינגר אל תוךו של האביזר המסתובב.
- (ב') עלולים אל תיתו את הכליה החשמלי עד שהאביזר הגיע ולביצירה מושלמת האביזר המסתובב עשייה לחתוף את פין השטה ולמושר את הכליה החשמלי אל מוחן לשיטוטם.
- (ג') אל תעפעלי את הכליה החשמלי במנן שתאות וושאים אותו לצידכם. מגן עירם עם אביזר מסוכב יוויל לתפקיד את הבדים שלכם ולמושר את האביזר תחוך הגונג שלכם.
- (ד') נקנו באופן קבוע את פחת האורח של הכליה החשמלי. מאוחר המונע ימושר את האבאק אל תוך התא והצברות יתר של אבקת מהכת עללה לרנום לסוכנות חשמלית.
- (ט') אל תעפעלי את הכליה החשמלי בקרבת חומרים דליקים. יצוצות יכולות להזין חומרם אלה.
- (ט') אין להשתמש באביזרים הדורשים גונול קירוה שימוש בהם או בנוזל קירור אחרים עלול לגרום להתחשמלתו או לשוק חשמל.
- (ג) גונבה לאחר ואזרות קשותות.
- תונגה לאחור הא תנובה תאטומית אל גלול מסוכב, כרית יבו, מברשת או כל אביזר אחר אשר גנטבוט או נתקען. צביעה או מחסום גורמים להשתנות מהירה של האביזר המסתובב אשר בתוכו נורם לכלי הכליה הבלתי ונשלט להוות נאלץ לחוץ בכיוון הפוך של אביזר באנדרון קשותה.
 - לדוגמה, אם גלול גונב קשות או נצטב על ידי חומר העבודה, נצלג אש וכוס נטרק נקודות הצביטה יכול לחפור לתוכו פין השטה של חומר העבודה ולגרום לנשלט לצאת החזומר או לנגב לכוון הנגדה. הנשלט עשוי לפרק לכיוון המפעלי או להתרחק ממנו, במקרה תלוין תנוגות הנשלט באנדרון הצביטה. גללים שוקטים עשוים בהתחאם על יישון הנגדה הנשלט באנדרון הצביטה. גללים שוקטים עשוים גם להישבר תחת תנאים אלה.

- להלן נגעים, שבירה של לקלרים וכל תנאים אחרים אשר עלולים להופיע על השפעה על המכשיר החשמלי, אם המכשיר החשמלי נזקן, יש תatkן אותו לפני השימוש בו. תאות רבות נוגנות בחזואה מהזקקה ליפוי של משיירים חשמליים.
- (ו) שימרו על כל החיתוך חדים ונקיקים. ככל חיתוך אשר תוחזקו כהילה בעלי קצוצים חדים יש פחות סיכוי לבצעו לפוך וקל יותר לשלוט בהם.
- (ז) השתמשו במכשירים החשמליים, באביזרים, בחיתוכת הרכשירים וכו' בהתאם להואות אלו, כאשר אתה לא תקחם בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש בצע. שימוש במכשיר החשמלי לפחותות אחרות מאשר אלו אילו הוא מיועד על להסיטו ממצב סיכון.
- (ח) שימרו על הדיות ועל קלקי האחיה ישבים, נקיקים ולאם שמן או חומר סיכה. דיות ומושתמי איזה מתקיים לא אפשריים טיפול וכן שטיטה במכשירים לא צפויים.
- (ט) השימוש והטיפול בסוללה הכליה.
- (א) האטיון קעם המשטן המציג עלי ידי היצרךן. מטען המתאים לאמאר סוללה אחד עלול ליצער סכנת עבורי אמרה סוללה אחרת (ב) השימוש במכשירים חשמליים עם מארדי סוללה המציגים להם. השימוש במארדי סוללה מושך עלול ליצער סיכון לפיצעות ושרופת.
- (ג) כאשר מארדי הסוללה איננו בשימוש, שימרו עלי ידי במרחק מסוכים מעכינים אחרים העשויים ממתכת, כגון מחדקי נייר, מבצעו, מפתחות, מסמרים, בריגים או עצימים קטנים ממתכת העולאים לצבע חיבור של מושך אחד לדם השם. ביצהו קצר בין מסופי הסוללה עלול להרוגם לכוויות או כוונות.
- (ד) בוגני שמשוט לאיזוים, ועוד עלול להיפלט מ הסוללה; הימבר עז מגע עמו. אם שמו מגן מקר, שטוף את האזור במים. אם מרהgesch שטוף נס הוניבין, פנו לרעדת רפואיות נזול הנפלט מון הסוללה עלול לגרום לפירחה או כוונות.
- (ה) אל תשתמשו במארדי סוללה או מכשיר חשמלי נזוקים או אשר שונים. וולות עבוקים או אש שמו עלול להתגרה בזורה לא צפויים אשר עלול להוותם בשרה, פוץ או סיכון לפיצעה אישית.
- (ו) אל תלחשפו את מארדי הסוללה או את המכשירים אל אש או ממפרוטות הונבות מ-031-031°C עלול לגרום לפיצוץ.
- (ז) בצעו את כל הכליה החשמלי מוחץ לטוויה הטמפרטורה המציגים או את הכליה החשמלי מוחץ לטוויה הטמפרטורה בהוראות אלו. הטעינה לא נוכה או מוחץ לטוויה הונבות המציגים עלולם לרוגם למק והעלות את סיכון לשפה.
- (ט) שירות.
- (א) בצעו עבוקות שירות על המכשיר החשמלי שלכם במערכות טכנו-שירותים מושמך העשויה שימוש בחלק חילוף היים בלבד. הדבר ביטח שבטיחות המכשיר החשמלי שמרת.
- (ב) לעולם אל הבצעו עבוקות שירות למארי סוללה זיוקים. עלמאדי סוללה צריך להתבצע רק על ידי היצרךן או ספק שירות מוסמכים.
- הוראות בטיחות עבורי מושחות זווית**
- (א) אזהרות בטיחות נפוצות עבורי השזה או פעולות חיתוך שזוקן.
- (א) כל חיל החשמל זה נועד לתפקיד ממשחת או ככל חיתוך קראו את כל אזהרות בטיחות, את ההוראות, התמונות והמטריטים הסופופים ביחס עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי לול ההוראות המופיעות למטה עלול לגרום להלם חשמל, שרפה ו/או פיצעה חמורה.
- (ב) כל חיל החשמל זה אינו מומלץ עבורי ליטוש, חצץון תיל או הברקה. פועלות שעבורן הכליה החשמלי לא תוכנן עלולות ליצור סכנה ולגרום לפיצעה אישית.
- (ג) אין להשתמש באביזרים שאינם מתוכנים ומומלצים במילוי על ידי יצרך הכליה. רק במל שניתן להברא את האביזר אל הכליה החשמלי שלכם, הדבר לא מבטיח פעולה בטוחה.

של גבישת לגל וגובהה לאחורה חומרו נבנוה גודלים נוספים לשקען מהת המשקל שלהם. יש לנקוט תומכים מותחים לחומר העבודה משני הצדדים, ליד קו חותם ובסימון לקצה המותח העבודה משני צידי הגל (ו) יש לנוקט שגגה הדירקט בעת ביצועו של „חתך CIS“ לזרע קירות קיימים או אזורים אחרים. הגליל הבולט עלול לחזור צינורית זו או מים, חיווט חשמלי או חפצים העולמים לגרום לתנובה לאחורה

הוראות בטיחות נוספות

- כללי**
- צל זיהוי איננו מתאים לחומר החומרה רטובים
 - השימוש רדק באנגנסים המסתובקים עם כל' זיהוי
 - כל' זיהוי איננו יועד לשימוש על ידי אנשים מתחדש לפחות 16 שנים
 - הסירו את הסוללה מהכל' לפני כל התאמת או החלפת אביזרים
 - פול' SKIL יכול להבטיח תפקוד מושלם של הכל' רק כאשר נעשה שימוש באביזרים מקוריים
 - עבור הרכבה/שימוש באביזרים שאינם SKIL, בוחנו את ההוראות של היצורן והolloway
 - השימוש והתקין השזהה/חיזוק בעובי מרבי של 6 מ"מ וקוטר חור ציר של 22 מ"מ
 - לעולום אל תשמשו במופחיתים או מתחאים כדי להתחים לדיסקי השזהה/חיזור בעלי גודל יותר
 - לעולום אל תשמשו באביזרים סבוך הרברגה "עיפור" קטן מ- 21 x 14 מ"מ
 - פול' ואחסוננו דיסקי השזהה/חיזור בהזירות כדי למנוע שבבים וסדרקים לפני השימוש
 - לפני השימוש בכל' בפעם הראשונה, מומלץ לקבל מידע מעשי
 - הרכיבו תמדת את דיזט העזר E ואת המגן 2 F; לעולום אין להשתמש במכשר בגדלים
 - השימוש בגלאים מתאימים כדי למצואו קו' שיירות בסתרים או החקשה לרבת השירותים המזמינים לקלדק ציון (מנגנון קווי'
 - חשמל עלול לגרום לשפה או לא לשוק חשמלי; פגעה באו עלול לגרום לאי-פעולה דגדירה לטעון מיט תרומות נזק לכרכוז או לשוק חשמלי)
 - אין לעבד עם זורמים המכילים אסבסט (אסבסט לחשב מסרטן)
 - אבק מחומרים כגון צבע המכיל עופרת, כהום מים עז, מנורות ומכתת עלול להזדק (מנגנון לא אישור האבק עלול לגרום לתנובה
 - אבק ועדרים או מחלות נשימה למפעלים או לעובדים אחרים; לבצע מסתכת אבק ועדרים עם מכשיר שיאיבט אבק כasher יתן לחבר מכשר שכחה
 - סונים פסויים של אבק סוכרים (כון לאון ואבק אשורי) במיפוי בשילוב עם תוספים למיון עז, לבש מסכת אבק עבר ועט כקשר שיאיבט אבק כאשר יתן לחבר משטר שכחה
 - עקבו אחר הדרישות הלאומית הקשורות לאבק עבור החומרים בהם אDEM רצחים לעבד
 - הירחו בעת וחוץ חוץ, במיוחד בקריות חומרים (חריצים בקריות חומרים פסויים להזדקות למدينة; יש להקפיד על תקנות אלה בכל הנוסבות)
 - גבשטו או צחצחו העבודה (חומר בעודה עם התקין הידוק ובמקום, מוחזק בצדדים מואבטחת יותר מאשר ביד)
 - אל תחדקו את הכל' במליצים במליצה
 - במרקם שהתקלה חשמלית או מכנית, כבו מיד את הכל' והסירו את הסוללה
 - במרקם שהתקה הגנת הסוללה, או כאשר הסוללה מוסרת, הכל' לא ייפעל מחדש מעבוק; להפעלה מחדש יש'L פתחה את מתג ההפעלה/ ציבוי של הכל' ולהפעיל שוב את הכל' 11
 - לאחר השימוש לאחר כיבוי הכל', לעולום אל תפיסוקו את סיבוב להב האביזר על ידי כוח ורובי המופעל ננדז
 - **סולולת המצוירת תעונה חלקית** (על מנת להבטיח קבילה מלאה של הסוללה, הטינו אותה במלואה במלעון הסוללה לפני השימוש במכשיר החשמלי שלך בפעם הראשונה)

• מגבה חקקה לאחר מכן החזקה של שמיושן לא אוניות במכשיר החשמלי /או נוהלי הפעלה או תנאים לא מתאימים ונימן למגע אורה על ידי ניקתת אמצעי הרוחות כמתואר מלמטה.

(א) שימור על חייה עצמאקה כל' גבי המכשר והעמידו את הגובה שלכם ואת הזרועות כך שתוכלו להתנדנד לכוחות התגובה

החזקת המהפקת על תגובה לאחרו או תגובה מוגנת מהמחלר הפעלה. המפעל יכול לשלוט בתגובה מוגנת או בכוחות הנגבה לאחרו, אם ננקטים אמצעי הרוחות נאותם.

(ב) לעולום אל תנייחו את האידיים שלכם ליד האביזר המסתובב, יושו ברוח צענה לאחור עלבר הד השתקע.

(ג) אין לנקט גוף באזר או כל' חשמל יונע אם מתרחש תגובה לאחורה תגובה הנגבה לאחור תוכל להיגעת את הכל' בכוון ההפוך לתגובה של הגליל בקובוה שבח הוא נתקע.

(ד) השתמשו ביתר זהירות בעת עבודה בפינות, קצוחות חדים או הימנו ממקיפות ומתקינה של האביזר לפניו, קצוחות חדים או קפיצות שטטיות ותפקידו את האביזר המסתובב ולונום לאבדן שליטה

(ה) אין לצריך להיב' יוליך בעץ לשרשרת המסורה או להב מסור. שיניים. להיבים אלה יוצרם תגובה לאחור ואבדן שליטה תחופים.

(3) אחריות בטיחות נפוצות עבור השזהה או פעולות חיתוך שוקות

(א) השמשו רק בסוגי בגלגים המומלצים לכל' החשמלי שלכם ולמן הספציפי המיעוד לגלל שנבחר לא תונן על גלגים שעבורם הכל' החשמלי לא תונן תונן ואשר אינם בטוחים.

(ב) משפח החזהה של בגלגים החלוחצים במרכזן חיב' ליתות מותקן בוחתת למימוש שפת המפן, לא ניתן להן בקשר ראי' ואשר אינם על גלגים המותוקן בקשר לא נוכחה שמרקין דריין מישור שפה המפן.

(ג) יש לחבר את המגן הסיבב לכל' החשמלי ולמקם אותו בטיחות מorbit', כך שכמות הגליל הנמוכה ביצור נשפת כל' המפעיל המכן מושיע בהגנה על המפעיל מפני שרבי גלגים שבורים, מעורר קרי' עם גלול והזדקות תעלולים יתאפשר בידיהם.

(ד) יש להשתמש בgalilic רק עבור ישומים מומליצים. לדוגמה: אין לבצע השזהות עם הד' של גלול היוחה לגליל שוקות מייעדים להשזהה היקפית; כוחות צד המפעלים של גלילים אלה עלולים לגרום להם להתפוצץ.

(ה) השתמשו במידת האפשר באגניים לגונול ובכזרה

מתאים עבור הגליל שבורות. אגני גלול מתחאים תומכים בגליל ובכך מקטינים את האפשרות של שברית גלול אגנים עבור גללי חירוך עשיים להזדקות שונם מאגני גללי השזהה.

(ו) אין להשתמש בגלגים שחוקים מכב' חשמלי גודל יותר גלגל מייעדים להלן להזדקות כל' חשמלי גודל יותר אלה גלגל כל' יונר ו/or גודל יותר אין מתחאים להזדקות גבואה יותר של האפשרות של גלול יונר לא עלר' או שברית גלול ביחסו יותר של גלול יונר יותר והא עלל' גלול להתפוצץ.

(4) אחריות בטיחות נפוצות עבור פעולות חיתוך (א) אין "לתקען" את גלול החיתוך או להפעיל לחץ מפרא. אל תנשו לבצע עומק מוגדם של צח'ן לחץ מוגבר על הגליל מנגנון את העותק ואת הרווחות להפעיל או לשרות גלול והגליל ביחסו יותר את האפשרות של גלול יונר לא עלר' או שברית גלול גלול.

(ב) אל תמקמו את זופס בק' אחד עם הגליל המסתובב ואות הכל' החשמלי ושרותו אליכם.

(ג) כאשר הגליל נקשר או כשר קוטעים חתך מכל סיבה שהיא, כבוי את הכל' החשמלי והזדקוקו את הכל' החשמלי לא' תונעה עד שהגליל נגין לעזרה מוחלתת לעולום אל תוכס'ו להסיר את גלול החיתוך מהחצר בזמן שהגליל בתונעה, אחרת עלולה להתרחש תגובה לאחורה קרכ'ו ונקטו בפעולות מתקבב כדי להסיר את הנטהן למסרים לשיקום גלול.

(ד) אל תחתולו מחדש את פעולות החיתוך בחומר השזהה. תנו על גלול להגעה למלאה וככיו' ביחסות לחץ הגליל עשי' להקשות, עלות או לבצע תגובה לאחורה אם הכל' החשמלי מופעל מחדש בחומר השזהה.

(ה) תמכ' בולחות או בכל' חומר עבודה גודל כדי למזער את הסיכון

- הסירו את הסוללה מהכלי
 - וודאו שהצד השנור של המגן תמיד מצביע על המפעיל
 - במידת הצורך, התאימו את המגן F על ידי הדיק בוגר G שנקבע מראש בתה היוצרו (וודאו כי המגן נכון)
 - לפני השימוש בכל'
 - הבינו כי באיזור מותן אין כ翱י ווחודוק חטב
 - בדקו אם האביזור פועל בחופשיות על ידי סיבובו ביד
 - הריצו הרצצת בדיקה למשך 60 שניות במירור הנבוהה בוחר לא'
 - עוזו בסמבר בטוח
 - עצרו מיד במקורה של רטס וניר או פגמים אחרים ובדקו את הכל'
 - כדי לנקוט עתה תחינה
 - מתג נעללה להפעלה/ביבוי ל¹¹
 - הפעלו את הכל'י א¹¹
 - היו מודעים לפגעה הפתוחה בעת הפעולה של הכל'
 - לפני שימושו בא במגע עם חומר העבודה, הכל'י צריך
 - לפחות במלוא המירור
 - מתג נעללה ב¹¹
 - מתג נעללה להפעלה/ביבוי של הכל'י L¹¹
 - לפאי בכבי הכל'י, יש לצריך להרים אותו מחומר העבודה
 - האביזור ממשיך להסתובב לזמן קצר לאחר כיבויו של הכל'
 - השזהה¹²
 - חזיו את הכל'י קדימה ואחוריו עם לחץ מתון
 - לעולם אל תשמשו בדיסק חיטוך לשזהה צדדי
 - חיתוך¹³
 - אין להטוט את הכל'י בעת החיתוך
 - חזוז תמיד את הכל'י באוטו הכוון כמו לחץ המופיע על ראש הכל'
 - על מנת למנוע מן הכל'י מליחך מתחן החתך בזרועו בטלית מבקורת
 - אין להפעל לחץ רב מדי על המכשיר, תוך מהירות דיסק החיתוך
 - לעשות עבורהם את העבודה מהירותה היא בהתאם לחומר אותו יש לחיתוך
 - אין לשבוד דיסק חיטוך באמצעות לחץ צדי
 - החזקה הכל'י והונטיות
 - החזקו תמיד את הכל'י בחזקה בשתי הידיים, כך שתהייה לכם שליטה מלאה על הכל'י בכל עת
 - בזמן העבודה, החזקו את הכל'י תמיד (עד תום כל'
 - הצבעים בעקב¹⁴
 - עמידה בעמידה בזוויה
 - שימו לב לכיוון הסיבוב; החזקו תמיד את הכל'י לצורה בה ניצוצות ואבק השזהה/חיתוך יושפפו הרחק המגנט
 - שמרו על חץ האווורור K² לא מוכנסים
 - רכבותה סוללה מפתח הרכבתם C¹⁵
 - ישים רם אך הכל'י מושעל באמצעות ידית עזר עם אחסון מפתח ברירים מושלב

עצות יישום

楣יעוט נוסף ניתן למצוא באתר www.skil-israel.co.il.

תחזוקה/שירות

כל זה איננו מיועד לשימוש מקצועי!

 - שמרו תמיד על הכל'י נקי (במיוחד חוץ האווורור K²)
 - הסירו את הסוללה מהכלי לפני הינקי
 - אם קיימת תקלת שעיה הכל'י לרמות הקפדה על הליכי הייצור והבדיקות, החזקן צורק להבחצע על ידי ממד שירות לתאר המבירה עבור כל'
 - עלחו את הכל'י לא מפרק יחיד עם הוכחת רכישתם שלכם או לתותנת השירות הקורובה בזיהור של SKIL¹⁶ (כתובתם כולם וטלפוןם דיאגרמת השירות של הכל'י מופיעות באתר www.skil-israel.co.il).
 - שימו לב שנדק עקב עומס יתר או טיפול לא נכון בכלי לא יכול באחריות (לטנאי האחריות של SKIL¹⁷ ראו או www.skil-israel.co.il)
 - שאלו את הספק שלכם
 - השתרמו רק בסוללות ובמטען הקיימים עם כל'י זה
 - סוללה SKIL¹⁸: CR1x31xxxxxx
 - מטען SKIL¹⁹: CR1x31xxxxxx
 - אין להשתמש בסוללה כאשר היא פונמה; יש להחליפה
 - אין לפרק את הסוללה
 - איזו לחזור שותת הכל'י/המוללה לשעם
 - טמפרטורת סביבה מותרת (כל'י/טען): 4...40°C
 - במלחף הפעלה 40...+50°C
 - במלחף אחסון -20...+50°C
 - הסבר על סוללים ליבר/**המוללה**
 - (3) קראו את מדריך ההוראות או הטעון השוני
 - (4) הריבו משקיין מטען והשתמשו בהגונה לאזונים
 - (5) סוללות עלולות להתקפאצן בעת השלב לאש, אז אל תשרפו סוללה מכל סוגה שהוא
 - (6) אחסנו את הכל'י/טען הסוללה במקומות שבהם הטמפרטורה לא עולה על 50°C
 - (7) אין להשליך כלים חשמליים וסוללות ביחד עם חומרי פסולת ביתים

שימוש

הטענת הסוללה

 - קראו את אזהרות הבטיחות ואת ההוראות המضافות עם המטען
 - הסורה/התקנה של הסוללה²⁰
 - מחוון רמת הסוללה²¹ על מנת להציג את רמת הסוללה הגורמת להזיהה²² של מחוון הסוללה מתחילה
 - לחוץ על החוץ מחוון הסוללה²³ על מנת להציג את רמת הסוללה הגורמת להזיהה²⁴ של הסוללה ריקה
 - ! כאשר הרמה המוגבהת ביותר של הסוללה מתחילה להזיהה לאחר לחוץ על החוץ על החוץ²⁵, הסוללה אינה בטוחה
 - טמפרטורת הפעולה המותרת
 - הנה על הסוללה
 - השעומס גבוה מזו-<- הסירו את העומס והפעלו מחדש
 - טמפרטורת הסוללה איתה איצה בזיהה של הסוללה מתחילה המותר עד +05 מעלות צלזיוס²⁶ -> רמתו של החוץ על החוץ²⁷ המתוון נד שהסוללה נזקינה לברבב בעת לטוח טמפרטורת הפעולה המותרת
 - הסוללה כמעס ריקה (כדי להגן מפני פרקה עמיקה) -> רמת הסוללה נזקינה או רמתו של החוץ על החוץ²⁸ במנוגן על ידי מוחון רמת הסוללה בזיהה על החוץ על החוץ²⁹; יש לעזען את הסוללה
 - אל תמשיכו להזיה על החוץ על הסוללה/ביבוי לآخر כיבוי הכל'
 - באופן אוטומטי, הסוללה עלולה להימזק
 - (2) הרכבתם בזיהרים
 - הסירו את הסוללה מהכלי
 - נכו את ציר A וכל החלקים שיש להרכיב
 - הדקנו את אונון החידוק C עם מפתח הברנים תור כדי להזיה על כפטור געליות ציר D
 - לחוץ את חוץ געליות הציר D רק כאשר ציר A נמצא בקיפאון
 - להזיה אביזרים טפלו באופון הפה
 - דיסק השזהה/חיתוך הופכים להיות חמימים מאוד במהלך השימוש; אין לגעת בהם עד שהם תקררו
 - לעולם אל תשתמשו בדיסק השזהה/חיתוך ללא התווית ("סופג") המודזין עליי (אם קיימת)
 - הרכבתם יוציאו העדר E
 - הסירו את הסוללה מהכלי
 - הבירגו את ידית העדר E מצד ימין, מצד העליון, או מצד שמאל של הכל'י (הCHASE לבודה אחת יש לבצע)
 - הסרת/הרכבת/החתמת המגן F