




TR3800E-B



ELECTRIC LAWN TRACTOR

טראקטordon כיסוח 98 ס"מ
76 עמ מיכל איסוף




A1



A1**A2**

B

B-1



B-2



B-3



B-4




X 1

X 1

X 1

B-5



X 2

B-6



X 1

B-7



X 3

B-8



X 3

B-9



X 2

B-10



X 2

B-11



X 2

B-12




X 2

B-13




X 1

B-14



X 1

B-15



X 1

B-16




X 2

B-17




X 1

B-18



X 1

B-19



X 1

B-20



X 7

B-21















X 4







B-22



X 13











E1**E2****E3****E4****E5****E6****E7**


BA1400, BA2800,
BA4200, BA1400T,
BA2240T, BA2242T,
BA2800T, BA3360T,
BA4200T, BA5600T,
BA6720T

CH5500E, CH2100E,
CH3200E, CH7000E,
CH7000E-T




E8**E9****E10****E11****E12**


E13




E14




E15




E16





E17




E18
















E19















E20




E21**E22****E23****E24**

F1**i****F2****F3****F4****F5****F6**


G1**G2****G3****G4**












G12



G13



H1**i****H2****H3****H4****H5****I1****I2**

אני קראן את כל ההוראות!**סמל בטיחות**

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומתיכם אל סכנות אפשריות. סמלי הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלך. סימני הבטיחות עצמם ימנעו כל סכנה. ההוראות והזיהורות אותן הם מספקים לא תחלפניהם נקיית אמצעי מנעה מתאימים בעת תאונה.

⚠️ **זהירות:** ואדו שאותם קוראים ומבינים את כל ההוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני ההוראות הבטיחות כגון "סכנה", "זהירות" ו-"זהירות" לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום להלם חסמי, שרפה / או פציעות אישיות חמורות.

פירוש הסימן

עמוד זה מצין ומתראר את סימני הבטיחות העשויים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכשיר לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בו.


סמלים בטיחות

קראנו והבינו את המדריך למפעיל



התראת בטיחות

שמרו על התקני הבטיחות



מגבי עיניים


סכנה - הרחיקו עוביי אורה מהלהבים



סכנה - סכנת מדרון תלוי



הסתכלו אחריה כאשר אתם נסעים לאחור.



לעלום אין להרכיב ידיים

סכנה - חפצים מושלכים



זהירות - אין להשתמש במכשיר זה במדרוןנות
עם זווית גדולה מ-12°.



רמת עוצמת קול מובטחת. בהתאם לתקנות האיחוד האירופי.



אין לזרוק מוצריים חשמליים עם האשפה
הביתית. יש להביא את המכשיר למרכז
מחזור מוסמך.



זהירות - הרחיקו ידיים ורגליים



זהירות - אין להבטיח שירות על
הפעלה.



אין לדרכ



מוצר זה תואם לחוקים הרלוונטיים בבריטניה.



מוצר זה תואם לתקנות ה-EC הרלוונטיות



סיבובים לדקה



זרם ישיר



ול"ד



קילו-פסקל

HE

מטרים	m	וילט	V
סנטימטרים	cm	איןץ'	in
מילימטרים	mm	ניטון-מטר	Nm
קילוגרם	kg	צלדיות	°C
רמת הגנת כניסה	IPX4	ק"מ לשעה	km/h

הסמלים במדריך זה

הפעולה שמצוינה נעצרת



יש לציין את המידע



אביזרים מומלצים

▲ אזהרה: השתמשו רק באביזרים המפורטים להלן. שימוש באביזרים אשר לא מתאימים למפרטים של הצד המקורי עלולים להוביל לביצועים שאינם מתאימים ולפגוע בבטיחות הצד.

שם חלק	מספר דגם
סת להבי אוסף	AB3801TD
פקק מלכ'יניג	AMP3800T

תיאור

הכירו את הטרקטורור (איור A)

1. מושב
2. מחזקי כיסות
3. גלגל אחורי (גלגל נסיעה) (x2)
4. יציאת שטיפה (x2)
5. משטח
6. גלגל למניעת גיזום (x2)
7. גלגל קדמי (x2)
8. פגושים קדמיים
9. דושת בלם חניה
10. פנס לד קדמי (x2)
11. יחידת כח
12. תא אחסון
13. דושת נעילת בלם חניה
14. הגה
15. ידית כיווןן מצב המושב
16. שק דשא
17. יציאת טעינה
18. יציאת USB
19. סל אחסון
20. דושת האצה
21. דושת כיווןן גובה משטח
22. דושת נתיחה
23. ידית
24. מחוון מצב הטרקטורור
25. לחץ כווןן מהירות להב

מפורטים

וילט	56V
גודל משטח	ס"מ 98
גודל גלגל	6 – 15 x 6 אינץ'
לחץ גלגל קר	8 – 18 x 7.5 אינץ'
מהירות להב (ס"ל"ד)	kPa 96.5 קדמי
מהירות נסעה	kPa 170 אחורית
גובה חיתוך (12 מצבים)	עד 3000 מ"מ
טופוח טפרטורט טעינה	עד 9.6 קמ"ש קדימה
טפרטורט הפעלה	עד 4.8 קמ"ש אחורה
טפרטורט אחסון	עד 100 מ"מ
משקל (לא מארץ סוללה)	220 ק"ג
רמת עצמת קול נמדדת L_{WA}	dB(A) 97.7 dB(A) 1.75=K
רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_{PA}	dB(A) 83.6 dB(A) 3=K
רמת עצמת קול מובטחת L_{WA} (2000/14/EC) (בהתאם ל-CE)	dB(A) 100
רטט a_h	m/s ² 0.24 m/s ² 1.5=K m/s ² 0.18 m/s ² 1.5=K י"ד גוף

ערך הרטט הכללי המוצחר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית
ונitin להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;

ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצחר בהערכתה ראשונית של
חישפה.

הודעה: פלייטת הרטט בעת השימוש המעשוי בכליל יכול להיות שונה מן
הערך המוצחר כאשר הכליל נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על
המשתמש ללבוש כפפות ו מגני אוזניים בעת השימוש למשעה.

דסקיות (1 לגיבוי)	B-10	ברגי M12 (1 לגיבוי)	B-9
מצמד מהיר עבורי יציאת השטיפה	B-12	מפתח בטיחות	B-11
שא דשא (עם שני סטיים של בורג ואום עבורי סוגרים צדדיים)	B-14	מדריך למפעיל	B-13
סגור צדדי	B-16	סגור בצורת U	B-15
סגור תמייה שמאלי ימני עבורי השק	B-18	דושת נתיה	B-17
M8X40 בורג	B-20	מוט הצלבה	B-19
AOM M8	B-22	בורג M8X25	B-21

הרכבה

התקנת ההגה (איור C1)

הגה	C1-2	מוט היגוי	C1-1
דסquit	C1-4	קו מרכזי	C1-3
	C1-6	אום	C1-5
		מכסה אבק	C1-7

התקנת המושב (איור C2)

⚠️ **אזהרה:** אין לנתק או לעקוף את מערכת המנעלים המשולבים. פעולה זו יכולה לגרום לטרקטור לפעול בפתאומיות, מה שיכלול לגרום לפציעה גופנית.

אום (M8)	C2-2	מושב	C2-1
SKU	C2-4	בורג צעד	C2-3
		תקע	C2-5

התקנת שק הדשא (איור C8 – C3)

硕	C3-2	סגור בצורת U	C3-1
בורג שילוב	C3-4	4 סטיים של ברגים ואומרים (M8 X 40)	C3-2
borger shilob	C4-2	סוגרים צדדיים	C4-1
דושת נתיה	C5-1	בורג שילוב	C4-3
borger shilob	C5-3	סט אחד של בורג ואום (M8 X 40)	C5-2
borger shilob	C6-2	סוגרים לתמייה עבורי השק	C6-1
מוט הצלבה	C7-1	ברגי שילוב	C6-3
borger shilob	C7-3	2 אומרים (M8)	C7-2

26. לחץ כיסוח לאחר
27. לחץ הפעלה/כיבוי
28. דושת בקרת כיוון
29. מפתח בטיחות
30. מתג PTO CCS
31. לחץ כוונון מהירות נסעה
32. לחץ כוונון מהירות נסעה
33. לחץ שחרור מכסה יחידת הכוח
34. מכסה יחידת כוח
35. יחידת כוח עם שישה תאי סוללה
36. כפטור שחרור סוללה
37. לחץ כוונון מהירות נסעה

הכירו את מסך ה-LCD (איור A2)

עיננו בסעיף „הפנייה למצוות הטרקטור“ ו-„הפנייה לקוד תקלת“ למידע נוסף על הסמלים והמחוקנים במסך ה-LCD.

1. סמל CCS
2. מחוון סטטוס התקן
3. סמל כיסוח לאחר מכובה
4. סמל נסעה
5. סמל הופיע
6. סמל מפתח בטיחות
7. סמל פנס לד
8. אייקון Bluetooth
9. אינדיקטור להב
10. מונה שעות
11. מד דלק
12. סמל טמפרטורה
13. סמל התראה (עומס יתר/מתוח נמור)
14. סמל תא סוללה פנו
15. סמל תא סוללה מלא
16. מחוון קוד תקלת
17. אינדיקטור עומס
18. אינדיקטור מהירות נסעה
19. סמל שק מלא
20. סמל ללא שק

הוצאתה מן האזינה

הודעה: שמרו את חומרו האזינה עד שתבדוק ותפעיל בהצלחה את המוצר. אם חלקים כלשהם ברישימת האזינה מרכיבים על המכונה פנה מיד אל השירות של EGO.

הודעה: מלבד הכלים המפורטים ברישימת האזינה להלן, כל שאר הכלים המפורטים במדריכים הם מומלצים בלבד אך אינם מצורפים לאזינה.

רשימת אזינה (איור B)

טראקטור דשא צפוני	B-2	מושב	B-1
מכסה אבק	B-4	גהה	B-3
מפתח זקוּף של 18 מ"מ	B-6	ברגי שילוב	B-5
ברגי צעד (1 לגיבוי)	B-8	ברגי 8 M (1 לגיבוי)	B-7

HE

בדיקה מערכת מנועלי הבטיחות המשולבים.

- בדיקה מערכת להב המשטח (איור E12 – E12)
- בדיקה את מערכת הנגינה (איור E13 – E14)

אם מערכת להב המשטח / או מערכת הנגינה אינה עוצרת כאשר המפעיל אינו על המושב ואם לא ניתן לקבוע את הסיבת לכך לאחר אישור שהיבור התקע והשיקע של המושב מחוברים היטב, יש לפנות מיד אל מרכז שירות הלקוחות EGO.

טכנולוגיית תקשורת

למידוע או בעבר המגון המלא של המוצרים והשירותים המוחברים שלו, כולל הוראות חיבור, אנא סר��ו את קוד QR למטה או בקרו בכתובת www.egopowerplus.eu/connect



רשימת פעולות לביצוע לפני הפעלה

- וודאו שՁ羞 הפעודה פניו מילדים, עובי אורך ובעלן חיים.
- פנו את איזור הפעודה מפרטים שעשויים להיות מושלים על ידי דיבי הטורקטור.
- נקו את הפסולת מהטרקטור.
- בדקו אם יש מחברים רופפים.
- בדקו כדי לוודא שכל המגנים קיימים ועובדים כראוי.
- בדקו ויזואלית את הצמיג כדי לראות האם הוא מנוף.
- בדקו את פועלות הבלם.
- התאימו את גובה המשטח למצב החיתוך הרצוי המתאים ביותר למושאה, וכוכו את הגלגליים למניעת גיזום בהתאם.
- התאימו את מצב המושב וודאו שניתן להגעה לשתי הדיושות.
- ודאו את רמת הטעינה של הסוללה.
- בדקו את מערכת מנועלי הבטיחות המשולבים.
- ודאו ששæk הדשא מותקן כראוי.

הتنעת הטרקטור (איור E15 – E16)

⚠️ **اذמרה:** הימנו מהפעולות, עזרות ויבטים פתאומיים, כמו גם ממחריות חריגות, בייחוד כאשר מתחלים ללמידה להפעיל את הטרקטור. הטרקטור יכול להסתובב סיבוב עצמו במהירות, מה שעלול לגרום לך לאבד שליטה ולגרום לפציעה חמורה / או לנזק.

⚠️ **اذמרה:** לפני הפעלת הטרקטור, בדקו וודאו שלhbim מנותקים בתוך 5 שניות לאחר לחיצה על מתג PTO כלפי מטה. אם הלhbim אינם נעצרים, אין להשתמש בטרקטור ויש לפנות מיד לשירות הלקוחות של EGO.

כינון

לפני הכינון (איור D1)

כינון גובה משטח החיתוך (איור D2)

כינון הgalglim למניעת גיזום (איור D3 – D6)

וריה מושיכת	D6-1	תווית גובה המשטח	D5-2
אומ	D5-1	galglim למניעת גיזום	D3-1

כינון המושב (איור D7)

ידית כינון מצב המושב	D7-1
----------------------	------

הפעלה

לפני הפעלה (איור E1)

הגדרת בלם החניה (איור E2)

מצב שחרור	E2-2	עדמת בלם חניה	E2-1
-----------	------	---------------	------

⚠️ **اذמרה:** דושת בלם החניה אינה יכולה להאט את מהירות הנסעה. לעומת זאת תנסה ללחוץ על דושת בלם החניה כדי להאט את מהירות הנסעה במהלך הנגינה. כאשר דושת בלם החניה נלחצת אך אינה במצב בלם חניה, הблם החשמלי כבר לא יעיל והטרקטור יפסיק לנוע על משטח שטוח. אך אם הדבר קורה במדרון, הטרקטור עשוי להחליק במדרון לאחר שחרור דושת בלם החניה.

⚠️ **اذמרה:** משכו את ידית נעילת בלם החניה ולהציצו מיד על דושת בלם החניה כדי להפעיל אותה במצב בלם החניה במקורה חירום, הטרקטור יעצור מיד ולא יחליק במדרון.

הצמדה / הסרה של מארז הסוללה (איור E3 – E6)

על מנת להפעיל טרקטור זה, נדרשות סוללות EGO של סה"כ 15AH (T) או יותר. לביצועים מיטביים, אנו ממליצים להשתמש בסוללות EGO של סה"כ 30AH או יותר.

כפטור שחרור מסה	E5-1	כפטור שחרור הסוללה	E3-1
-----------------	------	--------------------	------

טעינת הטרקטור

השתמשו רק במארזי הסוללה ובמטענים המומלצים.

◻ טענו את מארזי הסוללות בנפרד (איור E7)

הודעה: עיין במדריכי הסוללה והמטען המתאימים לקבלת הוראות מפורחות.

◻ טענו את מארזי הסוללות באמצעות יציאת הטעינה (איור E8 – E10)

מכסה אבק	E10-1	יציאת טעינה	E10-2
----------	-------	-------------	-------

הערה:

- לחצו על מתג ה-PTO כלפי מטה כדי לכבות את מנועי הלהבים. מחווני השמע ישתתק כאשר מנועי הלהב יעצרו.
- הפעיקו לעבוד והגשו לאחור הטעינה בהקדם האפשרי. המרחק המרבי שהטרקטור יכול לנסוע הוא 0001 מטר. כאשר הסוללה כמעט ריקה, סמל ההתראה (מתוך נמור) והסמל של כל תא סוללות תפוס יבהיר מיד' צי' שנייה. הטרקטור יפסיק לעבד מיד. המפעיל יצרך להעביר את הטרקטור לאחור טעינת הסוללה לצורך טעינתו.
- הודעה:** אם נדרש דחיפה ידנית, הקפידו לוודא שהסתולות מנותקות מהטרקטור ודוחשת בלם החניה משוחררת ממצב בלם החניה.

הניגה בטרקטור (איור (E21)

- ▲ סכנה:** שמרו על מרחק של רוחב כיסוח כפול, לכל היותר, משוחות, שולים או מים. הגללים הקדמיים יכולים להסתובב כאשר הטרקטור עוצר, אפילו כאשר הבלם מופעל, ולגרום לטרקטור לעבור את הקצה או להיכנס למים ולגרום לממות או לפציעה חמורה.
- ▲ אזהרה:** אין להפעיל את הטרקטור בדריכים ציבוריים.
- ▲ אזהרה:** אם מתרחשת חסימה או שאטם פוגעים בחוץ זר, עצרו את המנוועים והוציאו את הסוללות. הוציאו את גזם הדשא, העלים, הלכלוך וכל פסולת אחרת שהצטברה, בדקו בעין את הטרקטור לאיתור נזק ותקנו את הנזק לפני הפעלה מחדש מוחודה ותפעול של הטרקטור.

הערה:

במהלך הניגה, כאשר אתם עוזבים את המושב, מחווו מצב הטרקטור יכבה. כאשר חוזרים להנגן שוב, הישענו לאחרו על המושב ולהוציא לחוטין על דוחשת בלם החניה כדי לאגרום למוחון מצב הטרקטור להאריך בירוק.

בעת מעבר בין קידימה לאחרו במהלך נסעה, היזזו את ידיות בקורס הניווט ישירות מקצת לenza מבלי לעזרה במצב ניטולי, אחרת הטרקטור עלול להפסיק לנען.

שימוש בקורס שיט (CCS)

כדי להפעיל (להיכנס) את בקורס השיט (CCS) (איור (E22)

הערה: יתכן שרמת מהירות הניגה המוצגת על מסך ה-LCD אינה מיזגת בבדיקה את מהירות הניגה בפועל של הטרקטור בקורס שיט. לחצו על לחץ כוונון המהירות כדי "לרענן" את רמת מהירות הנסעה במסך LCD.

כדי לעזור (לצאת) את בקורס השיט (CCS), ניתן לבחור באחת משלוש דרכיים:

- לחצו על דוחשת ההאצה לאורכו של הדרך וממשיכו לחוץ. פונקציית CCS תיעזר והטרקטור ימשיך בנסעה.
- לחצו קלות על דוחשת המאיץ ואז שחררו אותה. הטרקטור ופונקציית CCS יפסיקו. לחצו על לחץ בקורס השיט. הטרקטור ופונקציית CCS יפסיקו.

הערה: כאשר CCS מופסק, סמל  יעלם ממסך ה-LCD וצפוף יישמע CCS יפסיקו.

הערה:

אם דוחשת בלם החניה מוגדרת במצב בלם חניה, עליו לחוץ רק על לחוץ ההתנעעה/עכירה למשך 3 שניות כדי להאיר את מסך ה-LCD ולآخر مكان לשחרר את דוחשת בלם החניה לפני הנהיגה בטראקטור. ניתן להפעיל את להבי החיתוך בכל עת לאחר שמסך ה-LCD מואר במלואו וידית בקרת הכיוון אינה נמשכת לאחר מכן "R". כדי להפעיל את הלהבים בעת נסעה לאחר מכן, עיין בסעיף "הפעלת להבים בעת נסעה לאחר מכן" במדריך זה.

הודעה: בצעו את המתואר באיור E17 כדי להשיג את מהירות הנסעה הנמוכה ביותר עד שתהייו מסוגלים לגמרי להפעיל את הטרקטור בכל מצב. טרקטור הדשא החשמלי אינו זוכר את הגדרות מהירות הנסעה ואת הגדרות מהירות הלהב. מהירות הנסעה ומהירות הלהב תחזירנה לרמה 2 בכל פעם שהטרקטור כבוי.

כוונון מהירות נסעה (איור (E17)

כוונון מהירות הלהב (איור (E18)

הערה: כאשר אתם נמצאים ב"רمة" 3, לחצו שוב על לחוץ התאמת מהירות הלהב ומהירות הלהב תחזיר למהירות הקודמת.

נוריות לד (איור (E19)

ניתן להדליך ולכבות את פנסי הלהד הקדמיים באמצעות מותג תאורת הלהד.

יציאת USB

הודעה: יציאת ה-USB מספקת הספק טעינה של 5 וולט DC עד למשיכה כוללת של 1.5 אמפרים והוא מופעלת רק כאשר הטרקטור פועל.

עכירת הטרקטור (איור (E20)

▲ אזהרה: יש לפחות תמיד את דוחשת בלם החניה למצב בלם חניה כאשר הטרקטור מפסיק לנסוע במדרון, אחרת הטרקטור עלול להחליק במורד המדרון, מה ש?urlול לגרום לנזק חמור לטרקטור או לפציעה גופנית!

הערה: במצב שבו דוחשת בלם החניה מוגדרת למצב בלם חניה וה动员 YouRD מהמושב, אבל מארזי הסוללה אינם מוסרים:

- במקרה מסך ה-LCD כבוי, מחווני הסוללה, לחוץ הפעלה/עכירה ולחוץ CCS ישארו מוארים למשך שעה אחת.
- במקרה מסך ה-LCD מציג את "מד הדלק" או את משך המפעיל, הטרקטור יכבה אוטומטית לאחר שעה.

מצב "צלילה הביתה"

כאשר מצב הסוללה הופך לנמוך באופן קרייטי, הטרקטור יעבור למצב "צלילה הביתה" כדי לשמר מספיק כוח כדי לחזור לאחור הטעינה. להבאים עוברים ל מהירות סייבוב נמוכה, שיכולה לחותך ורק מעט מאד דשא. כאשר הם יתקלו בדשא גבוה וצפוף, הלהבים יפסיקו להסתובב. מחוון מצב הטרקטור יבהיר באדום בכל שנייה, סמל ההתראה (מתוך נמור) והסמל של כל תא סוללות תפוס יבהירו.

מחוון מצב הטרקטור יבהיר באדום בכל שנייה, סמל ההתראה (מתוך נמור) והסמל של כל תא סוללות תפוס יבהירו.

HE

לוחות זמני תחזוקה מומלצים

היר התחזוקה	מרוחבי הזמן לביצוע שירות תחזקה
בדוק את מערכת מנועי הבטיחות המשולבים. בדקו ויזואלית את הצמיג כדי לראות אם הוא מנופף. בדקו את הלהבים. בדקו את כל המוצר לאיתור חלקים ניזוקים, משוחרים או חסרים, בירחים, מכסים וכיו' וודאו שכל המנגנים נמצאים במקוםם ופועלים כראוי. בדקו וודאו שכיתן לחוץ ולשחרר את דושת המאיץ כראוי. בדקו את בולמי העצועים של ההגה. יש לחשוש בתתגודות מסוימת בעת סיבוב ההגה.	לפני כל שימוש מיד' יומ
נקו את הטרקטור וטפו את הסיפון.	לאחר כל שימוש
בדקו את לחץ הצמיג.	כל 25 שעות
בדקו את הגלגים האחוריים, וודאו שכל בירח' היזדים מהודקים במומנט המומלץ (Nm 103-101.). בדקו את הגלגים הקדמיים, וודאו שהבריה מהודק במומנט המומלץ (Nm 92-90.).	כל 100 שעות
בדקו את הגלגים הקדמיים וודאו שהמסתובבים בחופשיות.	כל 200 שעות
בדקו את דושת בלם חניה. הסירו את הסוללה מהטרקטור, ואז משכו את ידית נעילת בלם החניה ולחצו על דושת בלם החניה כדי להגדיר את בלם החניה. דחופו ידנית את הטרקטור קדימה כדי לראות אם ניתן להזיז את הטרקטור מבלי שהגלגים האחוריים יסתובבו. אם הטרקטור זו והגלגים האחוריים מסתובבים, אנא צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות EGO לתיקון.	כל חי' שנה
הסירו את מארץ הסוללה מהטרקטור. הסירו את מפתח הבטיחות מהטרקטור. בצעו את כל הליל' התחזקה המפורטים לעיל ונקו ביסודות את הטרקטור. בדקו את כל המוצר לאיתור חלקים ניזוקים, משוחרים או חסרים, החליפו או הדקנו את הנדרש, לפני האחסון.	לפני אחסון
שמנו את שרולי הפיר של הגלגים הקדמיים.	מיד' שנה

הערה: אם דושת בלם החניה נלחצת, הטרקטור יעצור אף סמל "⚠". הבהיר במסך ה-LCD כדי לציין שהוא CCS נמצא במצב המתנה. במקרה זה, שחררו את דושת בלם החניה, לחוץ על כפתור CCS. הטרקטור יחזיר לנסוע באופן אוטומטי והסמל "⚠" יפסיק להבהיר.

הפעלת להבים בזמן נסעה לאחר

הודעה: אפשרות לאחר מכן מומלץ.

⚠ אזהרה: יש לנתקו ממנה זהירות בעת כניסה לאחר. הקפידו תמיד שלא יכנסו אנשים לאזור העבודה, במיוחד ילדים קטנים לפני ובזמן כניסה לאחר.

⚠ אזהרה: הראות של המפעילים עלולה להיפגע בעת הפעלת הטרקטור המחבר לריצת השק. תמיד יש להתנהג בזרירות רבה ולהזכיר את הסביבה לפני וטור כדי אפשרות לאחר.

כדי להפעיל (להיכנס) כניסה לאחר (E23)

כדי לעזoor (יציאה) כניסה לאחר, תוכלו לבחור באחת מאربع דרכים:
לחוץ על לחץ כניסה פעם אחד.

הריםו את עצםכם ממושב הטרקטור.

לחוץ על לחץ הפעלה/עכירה למשך 3 שניות כדי לכבות את מסך LCD.

הסירו את מפתח הבטיחות או הסירו את מארץ הסוללה כדי לכבות את הטרקטור.

הערה: כאשר היכנסו לאחר מופסק, סמל "⚠" יואר על מסך LCD.

ריקון شك הדשא (אייר) (E24)

הערה: כאשר סמל "⚠" מהבהיר על מסך LCD, شك הדשא מלא.

לאחר ריקון השק, סמל "⚠" יעלם מסך LCD.

הערה: יש להחליף את השק החדש כראוי בטרקטור, אחרת, ניתן להנוג בטרקטור אך לא ניתן להפעיל את מנועי הלהב.

תחזקה

⚠ אזהרה:unden תמיד משקפי בטיחות עם הגנה צדדי. אם לא תעשו זאת עצמים עלולים להיזרק אל תוך העיניים שלכם ועלולה להיגרם פציעה חמורה.

⚠ אזהרה: הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת כפפות מוצקות או עטיפה של הקצות החותכים בעזרת מטליות או חומרם אחרים בעת ביצוע כל פעולה תחזקה בלהב הטרקטור. הסירו תמיד את מארץ הסוללה בעת ביצוע תיקונים או הובלה של הטרקטור.

אחסון (איור 1 – 2)

הודעה: הסירו ואחסנו את מארזי הסוללות בנפרד, עיינו במדריכים המתאים.

נקו ובדקו את המכסהה לפני האחסון, עיינו בסעיפים „תחזוקה כללית“ ו-„לוחות זמני תחזוקה מומלצים“.

הגנה על הסביבה

WEEE (דיקפה של ציוד חשמלי ואלקטרוני) – אין לזרוק ציוד חשמלי, מטעני סוללות וסוללות ביחד עם אשפה ביתית! יש לנקח מוצר זה למריך מחזור מוסמך ולודוד שהוא זמין לאיסוף נפרד. יש להחזיר כלים חשמליים אל מתקן מחזור ידידותי לסביבה.



תחזוקה כללית

ריקון הדשא (איור F1 – F3)

ניקוי תא הטרקטור (איור F4)

שימוש ביציאת השטיפה לניקוי הטרקטור (איור F5 – F6)

מצמד מהיר של יציאת השטיפה	F5-2	יציאת השטיפה	F5-1
צינור גינה	F5-3		

הודעה: בסיום הניקוי, כבו את הטרקטור לחloatין ולאחר מכן הסירו את צינור הגינה ואת המצמד המהיר.

תחזוקת סיפון הטרקטור ולהבי החיתוך

הכנה (איור G1)

הסרת הסיפון (איור G2 – G3)

חיבור ההשעיה	G2-3	כבל המנוע	G2-1
		פין פציג'	G2-2

החלפת להבי החיתוך (G6 - G4)

ג'לי	G5-4	מייצב	G4-1
בריח	G5-1		
דסquit	G5-2		
להב	G5-3		
מווט מנוע	G5-5		

איזון הסיפון

א. מתן לאיזון (איור G7 / איור G8 / איור G9)

ב. לפני האיזון

בדיקות הלחץ בגלאיל הקר (איור G10) (G10)
בדקו את להבי החיתוך. הסירו והחליפו להבים בלויים, סדוקים ו/או עוקומים לפי הצורך.

ג. הכנה לפילוס (איור G11)

ד. כיצד לאיזן

כיוונון מצד לצד (איור G12)

כיוונון מקדיםמה לאחרור (איור G13)

אחסון והעברה

הובלת הטרקטור (איור H1 – H5)

משורדים	H2-1	רצועות	H2-2
---------	------	--------	------

הודעה: אבטחו את הטרקטור לפי הצורך, באמצעות רצועות או כבלים כדי למנוע תזוזה הזמן ההובלה.

HE

איתור וטיפול בעוות

בעיה	סיבה	פתרון
טרקטור חדש החשמלי לא מצליח לנסוע כאשר דושת ההאצה לחוצה.	ה-Ah המשולב של הסוללות המוכנסות איננו עומד בדרישה.	כדי להפעיל טרקטור זה, השתמשו במספיק סוללות EGO בהתאם להוראות בסעיף „ הצמדה/הסרה של מארז הסוללה ” במדריך זה.
	דושת בלם החניה מוגדרת למכב חניה.	לחצו לחולטן את דושת בלם החניה כדי לשחרר אותה ממכב בלם חניה.
	מחוון מצב הטרקטור אינו דולק בירוק.	לחצו על דושת בלם החניה ולאחר מכן שחררו. מחוון מצב הטרקטור יair בירוק, מה שאומר שהטרקטור מוכן להפעלה.
	המפעיל אינו יושב על המושב.	ניתן להפעיל את הטרקטור רק כאשר המפעיל יושב כראוי על המושב.
	מערכת האינטרא-лок לבטיחות המושב אינה מחוברת כראוי.	הוציאו את הסוללות מהטרקטור והרימו את גב המושב כלפי מעלה כדי לוודא שתקע הכבול מחובר כראוי לשקע בתחתית המושב (ראו סעיף ”התקנת המושב”). בצעו את ההוראות בסעיף ”הتنעת הטרקטור” כדי להפעיל מחדש את הטרקטור כדי לראות אם ניתן להתניע את הטרקטור. אם לא, אנא התקשרו למרכז שירות הלקוחות EGO לתיקון.
	בתנאי מג אויר קררים באופן קיזוני, יתכן שפונקציית הנהיגה לא תפעל בהצלחה עקב הגנת הטמפרטורה הנמוכה.	אחסנו תמיד את הטרקטור והסוללות בסביבה חמימה. הפעלו מחדש את הטרקטור כאשר הוא מתחםם. אל תבצעו ניסיונות חוזרים בתנאי מג אויר קררים חריגים מה שעשו לפגוע במוכנה.
	נתיב התנועה של דושת ההאצה סתום בפסולת.	בדקו והסירו את הפסולת.
	כשל רכיבים מכניים או אלקטרוניים של דושת המאייז.	התקשרו למרכז שירות הלקוחות EGO לתיקון.
	ידית בקרת הכיוון ממוקמת במצב ניטרלי.	דחפו/משכו את ידית בקרת הכיוון בכיוון „D“ או „R“.
	בעת מעבר בין קידמה לאחרו במלר הנהיגה, ידית בקרת הכיוון נשארת במצב ניטרלי במשך זמן רב.	שחררו את דושת ההאצה ולאחר מכן לחזו עליה שוב.
טרקטור חדש החשמלי מפסיק לנסוע.	כשל של רכיבים אלקטרוניים של דושת המאייז.	התקשרו למרכז שירות הלקוחות EGO לתיקון.
	מערכת האינטרא-лок לבטיחות המושב נותקה במלר הנהיגה בשטח קשה.	הוציאו את הסוללות מהטרקטור והרימו את גב המושב כלפי מעלה כדי לוודא שתקע הכבול מחובר כראוי לשקע בתחתית המושב (ראו סעיף ”התקנת המושב”). בצעו את ההוראות בסעיף ”התקנת הטרקטור” כדי להפעיל מחדש את הטרקטור כדי לראות אם ניתן להתניע את הטרקטור. אם לא, אנא התקשרו למרכז שירות הלקוחות EGO לתיקון.
	משקל המפעיל אינו מתחולק באופן שווה על המושב. משקל המפעיל על המושב חייב להיות לפחות 02 ק"ג כדי שמערכת האינטרא-лок לבטיחות המושב תתפקד כראוי.	1. שבו על המושב כראוי, לחזו לחולטן על דושת בלם החניה וסחררו אותו, ואז הטרקטור מוכן להנעה. 2. נתקן וחברושוב את הסוללות במידת הצורך.
	דושת בלם החניה לחוצה מספיק אך לא געולה במצב חניה, הטרקטור יעצור.	בצעו את ההוראות בסעיף ”התקנת הטרקטור” על מנת להתניע מחדש את הטרקטור.

פתרונות	סיבה	בעיה
כדי להפעיל טרקטור זה, השתמשו במספיק סוללות EGO בהתאם להוראות בסעיף „ הצמדה/הסירה של מארז הסוללה ” במדריך זה.	ה-Ah המשולב של הסוללות המוכנסות איננו עומד בדרישה.	<p>טרקטור חדש החשמלי אינו מצליח להניע את הלהבים כאשר מתג ה-PTO מופעל.</p> <p> סמל מתג ה-PTO מהבהב.</p>
לחצו על מתג ה-PTO כלפי מטה ואז כלפי מעלה כדי להפעיל מחדש את מנועי הלהבים.	מתג ה-PTO לא נלחץ למטה כאשר הטרקטור כובה בפעם الأخيرة.	
הפעיל את חיתוך הדשא של הטרקטור במהירות גבוהה ככל הניתן.	הטרקטור עמוס מדי ברגע שהלהבים מתחילה לסתובב, מה שגורם את ההגנה העצמית של מנועי הלהבים.	
אחסן תמיד את הטרקטור והסוללות בסביבה חמימה. הפעילו מחדש ניסיונות חוזרים בתנאי מג אויר מתחםם. אל תבצעו ניסיונות חוזרים בתנאי מג אויר קרירים מה שעשוי לפגוע במכונה.	בהתנאי מג אויר קרים באופן קיצוני, יתכן שמנוע הלהב לא יפעל בהצלחה עקב הגנת הטמפרטורה הנמוכה.	
התקשרו למרכז שירות הלקוחות EGO לתיקון.	הלהב מפריע לשיפון הטרקטור המעוות.	
התקינו את שק הדשא כראוי כאמור בסעיף „ התקנת שק הדשא ” במדריך.	שק הדשא אינו מותקן כראוי.	
הגדילו את גובה החיתוך של המשטח או האטו את מניעת הנסיעה כדי להפחית את העומס על הטרקטור.	הטרקטור עמוס יתר על המידה.	<p>להבים מפסיקים להסתובב במהלך חיתוך דשא.</p>
נקו את סיפון הטרקטור, וודאו שללהבים ישנו חופש תזוזה.	ישנה הצטברות של דשא ואשפה על סיפון הטרקטור.	
הפחיתו את העומס על הטרקטור, על ידי הרמת גובה החיתוך של הסיפון או האטו את מניעת הלהב/נסיעה ואפשרו לטרקטור להתפרק.	הטרקטור מתחمم יתר על המידה.	
1. הטרקטור אינו יכול להמשיך לפעול אם דירוג Ah-הכלול של הסוללה, לא כולל סוללה שהתחממה מדי, עומד בדרישה. לאחר שהсолלה שהתחממה יתר על המידה חוזרת לטמפרטורה רגילה, היא ת策רף מיד להפעלת הטרקטור. 2. אם דירוג Ah-המשולב איננו עומד בדרישה, הטרקטור לא יפעל עד להכנסת מארזי סוללה נוספים לתוך רכבי הסוללה הריקים. 3. הפחיתו את העומס על הטרקטור, על ידי הרמת גובה החיתוך של הסיפון או האטו הcisoch כאשר אתם מפעלים אותו מחדש.	ישנה התחammות יתר במאחז(יו) הסוללה בתא סוללת הטרקטור הגורם לדירוג Ah-המשולב של כל הסוללות המוכנסות אשר איננו עומד בדרישה.	
כאשר הטרקטור נמצא במצב „ צילעה הביתה ”, הלהבים מועברים אוטומטית מהירות סיבוב נמוכה. על המפעיל להפסיק לשבוד ולנסוע אל אזור טעינת הסוללה בהקדם האפשרי.	הטרקטור נמצא במצב „ צילעה הביתה ”.	
לחצו על מתג ה-PTO כלפי מטה ואז כלפי מעלה כדי להפעיל מחדש את מנועי הלהבים.	הטרקטור פגע בחפץZR, הגורם להגנה עצמית של המנוע.	
לחצו על מתג PTO כלפי מטה והפעילו מחדש את מניעי הלהב בהתאם להוראות בסעיף „ כדי להפעיל (להיכנס) CISOCHE לאחור ”.	הטרקטור נגע לאחרור עם הסמל CISOCHE לאחור מכובה מואר על מסך ה-LCD.	

פתרונות	סיבת	בעיה
לחוץ על מתג ה-PTO כלפי מטה כדי לנתק את מנועי הלהבים. מחוון השמע יפסיק להישמע כאשר מנועי הלהבים כבויים.	הטרקטור נמצא במצב „צלעה הביתה“ והלהבים אינם כבויים.	מחוון השמע מושך להשמיע קול.
	הטרקטור מפסיק את נסיעתו על מדרון והפעיל איננו יושב על המושב ואינו מעביר את דושת בלם החניה לעמדת בלם חניה.	כונו את דושת בלם החניה לעמדת בלם חניה לפני שאתם משאירים את הטרקטור במדרון.
לא נדרשת פעולה. מחוון הסוללה יכובן כאשר הטרקטור יכובה לאחר תקופת מסוימת. עיתום בסעיף „כיבוי הטרקטור“ לזמן הספציפי.	כאשר הטרקטור כבוי על קrukע ישרה ללא הסרת מארחי/ הסוללה מהטרקטור, מחוון הסוללה ישארו מושך זמן מה.	מחווני המתח במארדי הסוללות עדין מוארים כאשר הטרקטור כבוי.
	כאשר הטרקטור כבוי על מדרון ללא העברת בלם החניה למצב חניה, מחווני הסוללה ישארו פעולים עד שמתען הסוללה יתרוקן. מחוון היצפזוף מושך לפצץ באותו זמן.	כונו את דושת בלם החניה לעמדת בלם החניה לפני שאתם משאירים את הטרקטור במדרון. אחרת, הטרקטור עלול להחליק במורד המדرون.
4. מסך LCD יציג „מד דלק“ בלבד כאשר לחוץ הפעלה/כיבוי נלחץ בקצרה. 5. מסך LCD יופעל לאחר לחיצה מלאה על דושת בלם החניה ולחיצה על כפתור הפעלה/כיבוי למשך זמן בו זמנית.	זמן הלחיצה על לחוץ הפעלה/כיבוי אינו מספיק.	מסך LCD אינו מואר כשל הסוללים פועלים.
	כאשר סמל מפתח הבטיחות „“ מהבב על מסך LCD, מפתח הבטיחות אינו מוכן.	הכניסו את מפתח הבטיחות ולאחר מכן לחוץ באופן מלא על דושת בלם החניה ולחוץ על לחוץ הפעלה/כיבוי למשך מספיק זמן בו זמנית כדי להפעיל את מסך LCD.
	כאשר סמל בלם החניה „“ מהבב על מסך LCD, דושת בלם החניה אינה לחוצה לחוטין.	הכניסו את מפתח הבטיחות ולאחר מכן לחוץ באופן מלא על דושת בלם החניה ולחוץ על לחוץ הפעלה/כיבוי למשך מספיק זמן בו זמנית כדי להפעיל את מסך LCD.
השחיזו או החליפו את להבי החיתוך לפי ההוראות במדדיך זה. החליפו את להבי החיתוך לפי ההוראות בסעיף „החלפת להבי החיתוך.“ اذנו את סיפון הטרקטור לפי ההוראות בסעיף „איזון הסיפון.“	להבים קרים.	הטרקטור חותך בצורה לא שווה, עם שינוי גובה שונים מקדימה לאחר.
	להבים עמוקים.	
	סיפון הטרקטור אינו מיושר, מה שגורם לגובה להבי חיתוך שונה.	
בצעו את ההוראות בסעיף „איזון הסיפון“ כדי לבצע כונון אחורי קדמי נאות עברו סיפון הטרקטור והדקנו בבטחה את האוומים על גבי חיבור ההשעיה.	אומי סיפון משוחרים בקשרו ההשעיה.	גובה חיתוך החדש בפועל אינו מותאם לגובה המוצהר.
	סיפון הטרקטור פגום או בלוי באופן חמור.	בצעו את ההוראות בסעיף „הסרת הסיפון“ להחלפת סיפון הטרקטור.
חכו עד אשר הדשא מתיבש לפני הכיסות. הגבירו את גובה חיתוך המשטח.	ישנה הצטברות של חתיכות דשא רטוב בחלק התיכון של המשטח.	הטרקטור הוגדר לחיתוך כמות גדולה מדי של דשא בבת אחת.
	הטרקטור אינו מבצע מלכ"ג נכון.	

בעיה	סיבה	פתרונות
רטט מוגזם.	להבי החיתוך משוחרים.	הדק את בורג הלחב לאגובה המומנט המומלץ.
	הלחבים מעוקמים.	החליפו את להבי החיתוך לפי ההוראות בסעיף „ החלפת להבי החיתוך ”.
	סיפון הטרקטור אינו איזון.	اذנו את סיפון הטרקטור לפי ההוראות בסעיף „ איזון הסיפון ”.
	אומי הסיפון משוחרים בקשרו ההשעיה.	הדק את האומיים על גבי חיבור ההשעיה.
	הסיפון הוגדר לחתוכם כמות גדולה מדי של דשא בבת אחת.	הגביהו את גובה חיתוך המשטח.
קיימות שאריות של דשא או פסולת על הקרקע לאחר הכיסוי.	הסיפון הוגדר לחתוכם כמות גדולה מדי של דשא בבת אחת, כאשר הדשא גבוה.	התחליו בגובה חיתוך גבוה והפכו אותו עד להשגת תוצאות הcisioן הרצויות. יש לכסח פעמיים דשא הגבהה מ-251 מ"מ, בגבהה חיתוך נמוכים יותר ויתר.
	הדשא רטוב.	אין לכסח כאשר הדשא רטוב. חכו עד שהdashא יתייבש.
	מהירות הנסעה גבוהה.	הקטינו את מהירות הנסעה.
	מהירות הלהב גבוהה.	הגבינו את מהירות הלהב באופן הדרגי.
זמן הריצה קצר של הטרקטור עם סוללות כלולות.	שטח דשא, תנאי דשא, הגדרת גובה חיתוך, מהירותה נהיגה, מהירות להב וכו' ישפיעו מאוד על זמן הפעולה.	הגדילו את גובה החיתוך של המשטח והאטו את מהירות הלהב כדי להפחית את עומס החיתוך.
הטרקטור אינו עוקב כראוי.	לחצי הצמיגים עבור הגלגלים הימני והשמאלי שונים.	בדקו וכוננו את לחץ האויר בשני צמיגי הגלגלים הקדמיים והאחוריים, על פי המלצות בסעיף „ מפורט ” במדריך זה.
לא ניתן לשחרר את דושת בלם החניה מעמדת בלם חניה או שהיא חוזרת למקרה באטיות.	נתיב הנסעה של דושת בלם החניה סתום בפסולת.	בדקו והסירו את הפסולת.
לא ניתן להטעין את הטרקטור באמצעות יציאת הטעינה כשמחוון מצלב הטרקטור דולק באדים יציב.	התקע של המטען אינו מוכנס כראוי לתוך יציאת הטעינה בטרקטור.	חברו מחדש את תקע המטען כדי לראות אם ניתן להטעין את הטרקטור כראוי.
	אין חשמל בשקע החשמל בקיה.	לא נדרש פעולה. המתוינו עד שהחשמל יחולר.
	תקלה במטען.	אנא צרו קשר עם מוקד שירות הליקוחות EGO ובדקו אם תקנו את המטען מיידית הצורך על ידי טכנאי שירות מוסמך.
	יציאת המטען בטרקטור פגומה.	אנא התקשרו למרכז שירות הליקוחות EGO לתיקון.
זמן הטעינה באמצעות יציאת הטעינה של הטרקטור ארוך מדי.	שימוש בהתאם ACA1000 EGO לצורך טעינה טעונה דורש זמן רב.	השתמשו במטען CHV1600E EGO לטעינת טרקטור הדשא החשמלי באופן ישיר.
לא ניתן להטעין את הסוללות במלאן באמצעות יציאת הטעינה של הטרקטור.	באג קשחה של טרקטור הדשא או הסוללה או כשל המטען.	אפסו את המטען על-ידי ניתוק המטען והמתנה של כמה דקות. לאחר מכן חזרו מחדש את התקע לאספקת החשמל. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, התקשרו למרכז שירות הליקוחות EGO.
לא ניתן להפעיל את הטרקטור לאחר הניקוי.	ניתן לא תיקין, כגון מים הנכנסים לרכיבי החשמל, למסך LCD ועוד.	בצעו את ההוראות בסעיף „ תחזקה כללית ” כדי לנוקות את הטרקטור כראוי. אם הטרקטור נחשף בטעות לגשם, אפשר לו להתיבש באוויר הפתוח או השתמשו באוויר דחוס כדי ליבש אותו.
הסיפון נסתם ב מהירות.	הסיפון לא נוקה כראוי לאחר שימוש קודם.	נקו את סיפון הטרקטור לאחר כל שימוש, לפני הסעיף „ שימוש ביציאת השטיפה לנקיי הסיפון ”.



פתרונות	סיבה	בעיה
פנו לשירות המקומי כדי להחליף את צמיגי הגלגליים. אין להשתמש בטרקטור כדי לכסח מדרכות תלולים יותר מהמעלות הנדרשות.	הצמיגים של הגלגליים האחוריים בלויים.	טרקטור מ Abed בנסיבות אט כוח המשיכה כאשר הוא מפסיק על מדרכו.
	כיסוח על מדרכן תלול.	אשר הטרקטור נעצר במדרכן כאשר דושת בלם החניה מופעלת, אשר דושת בלם החניה מופעלת הטרקטור יכול להתגלגל במורד המדרכן.
התקשרו למרכז שירות הלקוחות EGO לתיקון.	רכיבי הבלימה בלויים בוצרה שימושית עקב הפעלה לא נאותה של הטרקטור.	המים לא יוצאים מיציאת השטיפה כאשר מנסים לשוטף את המשטה.
חברו מחדש את המזגד המהיר של יציאת השטיפה עד לשימוש קליק ברור לאחר דחיפה חזקה. אם הוא אינו פועל התקקשרו לשירות הלקוחות של EGO.	המזגד המהיר של יציאת השטיפה אינו מרכיב במקומו על יציאת השטיפה.	צליל חריג נשמע בעת דחיפה ידנית של הטרקטור מבלי להפעיל אותו.
בדקו והסירו את הפסולת.	מכילו האגה סתום בפסולת.	לא ניתן לסובב את האגה.
התקשרו למרכז שירות הלקוחות EGO לתיקון.	כשל של רכיבים אלקטרוניים או מכניים.	טרקטור אינו פונה שמאליה/ימינה כאשר האגה מסובב.
בדקו והסירו את הפסולת.	נתיב החזרה של דושת המאיץ סתום בפסולת.	טרקטור לא מצליח לעזoor בעת שחרור דושת האצה.
בדקו אם סמל CCS מואר במסך ה-LCD, וצאנו ממצב SCC לפי הצורך. עיינו בסעיף „ שים לב בברת שיט (CCS) “.	כפתור CCS נלחץ שלא בזמן נהייה. הטרקטור נמצא במצב בקרת שיט להציג CCS אין נלחץ נכון.	לא ניתן להפעיל או ללבות את הפעונקציה CCS.
לחצו על לחץ CCS עד שסמל CCS יואר במסך LCD, או ייעלם מממסך LCD.	לחץ CCS אין נלחץ נכון.	הגלגליים הקדמיים של הטרקטור מסתובבים ברעש חריג
הסירו את מארוי הסוללות ולאחר מכן מלאו את יציאות ההזרקה בחומר סיכה עד שההשומן עלה על גודתו בקצת העליון או התחתון של שרולי הפיר של הגלגליים הקדמיים.	שרולי הפיר של הגלגליים הקדמיים דורשים שימוש.	

הפניית מצב טרקטור

מספר LCD	תיאור	טרקטור	מחוון מצב	מחוון שמע	סיבה	פתרון
	סמל מד דלק %	כבוי	לא	הוא מציין את קיבולת הטעינה המומוצעת של הסוללות המוכנסות.	זו היא פעולה תקינה. לא נדרש פעולה.	
8888 H	סמל מונה שעות	כבוי	לא	הוא מציג את זמן הנהיגה הכלול של הטרקטור, בשעות, ולא ניתן לאפס אותו.	זו היא פעולה תקינה. לא נדרש פעולה.	
	סמל אינדיקטור עומס	כבוי	לא	הוא מציין את העומס הנוכחי של הטרקטור.	זו היא פעולה תקינה. לא נדרש פעולה.	
	סמל נורות הלך מואר על מסך ה-LCD.	כבוי	לא	הפנסים הקדמיים מופעלים על ידי מתג תאורות הלך.	זו היא פעולה תקינה. לא נדרש פעולה.	
	סמל Bluetooth מואר על מסך ה-LCD	כבוי	לא	הטרקטור מחובר למכשיר נייד Bluetooth באמצעות.	זו היא פעולה תקינה. לא נדרש פעולה.	
	סמל כיסוח לאחרור מכובה נדלק על מסך ה-LCD.	כבוי	לא	הדבר מצין שלא ניתן להפעיל את להבבים כאשר הטרקטור נע לאחרור. בהתאם לשעיף „ הפעלת להבים בעט נסעה בזמן נסעה לאחרור ” במדריך.	זו היא פעולה תקינה. במידת הצורך הפעילו את להבבים בעת נסעה לאחרור.	
	סמל הנסעה נדלק על מסך ה-LCD.	כבוי	לא	הדבר מציין על כך שביתן נהוג בטרקטור או שהוא נושא קידמה.	זו היא פעולה תקינה. מקמו את דושת בקרת הכוון במצב „D”, ניטרלי או „R” בהתאם לצורך.	
	סמל „לאחור” נדלק על מסך LCD.	כבוי	לא	הדבר מציין שהטרקטור נושא לאחרור או ניתן נהוג בו לאחרור.	זו היא פעולה תקינה. מקמו את דושת בקרת הכוון במצב „D”, ניטרלי או „R” בהתאם לצורך.	
	סמל נסעה וסמל לאחרור מהבהבים לשירוגן	כבוי	לא	הדבר מציין על כך שלא ניתן היה נהוג בטרקטור.	זו היא פעולה תקינה. מקמו את דושת בקרת הכוון במצב „D”, ניטרלי או „R” בהתאם לצורך.	
	סמל מפתח הבטיחות מהבהב	כבוי	לא	מפתח הבטיחות אינו מוכן כהלה.	זו היא פעולה תקינה. לא נדרש פעולה.	
	סמל מפתח הבטיחות מהבהב כאשר מסך LCD מציג “מד דלק”.	כבוי	לא	מפתח הבטיחות אינו מוכן לחציו באופן מלא על דושת בלם החניה וללחציו על לחץ ההפעלה/כיבוי בו-זמןית למשך יותר מ-3 שניות כדי להפעיל את הטרקטור.	הכניסו את מפתח הבטיחות ולהניעו בחוץ מהבב.	
568	טרקטוריון כסוך	68	68	התקשו למכרץ שירות הלקוחות EGO לתיקון.	מכלול תיבת לוח הבדיקה של המפתח שבור.	TR3800E-B — HE

מספר LCD	תיאור	הטרקטור	מחוון מצב	מחוון שמע	סיבה	פתרונות
	סמל בלם חניה מהבaba כשר מסך ה-LCD מציג את "מד דלק".	כבוי	לא	דושת בלם החניה איננה לחוצה.	כאשר מפתח הבטיחות מוכנס, לחוץ באופן מלא על דושת בלם החניה ולחוץ על לחץן הפעלה/כיבוי בו-זמןית למשך יותר מ-3 שניות כדי להפעיל את הטרקטור.	
	סמל בלם חניה מהבaba כשר מסך ה-LCD מציג את משק המפעיל.	כבוי	לא	לחיצה על דושת החאה לפניהם לגרום למבחן הטרקטור להאיר בירוק.	לחוץ על דושת החאה לפניהם לחשוף בלם החניה כדי	הפעילו את הטרקטור כראוי כאמור בסעיף "התגוננות הטרקטור".
	סמל בלם החניה נדלק	כבוי	לא	דושת בלם החניה מוגדרת לעמדת בלם חניה.	חררו אותו לפני הפעלה של הטרקטור.	
	סמל חיישן המושב נדלק	כבוי	לא	המפעיל עוזב את המושב או שמערכת אינט-לוק הבטיחות של המושב מנותקת.	אם כשר המפעיל יושב על המושב, הסמל מופיע, הפסיקו להפעיל את הטרקטור מיד ובדקו את חיבור המושב. אם נבדק שהחיבור המושב עם הטרקטור תקין, פנו לטכני שירות מוסמך לביצוע תיקונים.	
	סמל מתג ה-PTO מהבaba	כבוי	לא	מנוע הלהב הופסק בהפעלה ומtag ה-PTO אינו מוגדר במצב כבוי.	לפני הפעלה מחדש של הטרקטור, לחוץ על מתג ה-PTO כלפי מטה כדי לנתק את מנוע הלהבים. עיין בסעיף "איתור וטיפול בעיות" במדריך זה לצורך הפניה.	
	הסמל של תא סוללה מסויים מהבaba	כבוי	לא	סוללה מסויימת במהלך הבדיקה נמצאת בחריגת זרם.	לא נדרש פעולה. הטרקטור אינו יכול להמשיך לפעול אם דירוג ה-Ah הcoil של הסוללה, לא כולל הסוללה עם זרם העל, שווה או גדול מ-51 Ah. ברגע שהсолלה עם זרם-העל תוחזר לקדמותה, היא ת策רף להפעלת הטרקטור באופן מיידי והסמל יעלם.	
	הסמל של תא הסוללה הריק מהבaba	כבוי	לא	קיובות הסוללה אינה מספקת כדי לאפשר את פעולת הטרקטור.	כדי להפעיל טרקטור זה, השתמשו במפעיק סוללות EGO בהתאם להוראות בסעיף "הצמדה/הסרה של מארז הסוללה" במדריך זה.	
	סמל הת חממות ה יתר וטא הסוללה המלא הספציפי מהבבאים בו-זמןית.	כבוי	לא	ישנו חימום יתר במארז הסוללה בתא הסוללה הממוספר המתאים.	1. הטרקטור אינו יכול להמשיך לפעול אם דירוג ה-Ah הcoil של הסוללה, לא כולל הסוללה שתתחממה מדי, עומד בדרישה. לאחר שהсолלה שתתחממה יתר על המידה חזרה לטמפרטורה רגילה, היא ת策רף מיד להפעלת הטרקטור. 2. אם דירוג ה-Ah המשולב אינו עומד בדרישה, הטרקטור לא יפעל עד להכנסת מארזי סוללה נוספים לתוך רכבי הסוללה הריקים. 3. הפחתו את העומס על הטרקטור, על ידי הרמת גובה החיתוך של הסיפון או האטת הכיסוי כאשר אתם מפעלים אותו מחדש.	

מספר LCD	תיאור	הטרקטור	מחוון מצב	מחוון שמע	סיבת	פתרון
	סמל הטמפרטורה מהבaba.	כבוי	צפוף יחיד		הפחיתו את העומס על הטרקטור, על ידי הרמת גובה החיתוך של הסיפון או האטו את מהירות הלהבה/הנסעה. קחו הפסקה ותנו לטרקטור להתקرار.	הטרקטור מתחכם יתר על המידה.
	סמל ההתראה מהבaba	מחבב באדום	צפוף יחיד		אל תעשו ניסיונות חזרים שעשויים לפגוע במכונה. אחסנו תמיד את הטרקטור וה솔לות בסביבה חמימה. הפעלו מחדש את הטרקטור כאשר הוא מתחכם.	הטרקטור קר מדי.
	סמל ההתראה מהבaba	מחבב באדום	צפוף יחיד		ישנו עומס יתר על מנוע הלהבה. הגדילו את גובה החיתוך של הסיפון או האטו את מהירות הנסעה כדי להפחית את העומס של הטרקטור.	ישנו עומס יתר על מנוע הלהבה.
	סמל ההתראה מהבaba	מחבב באדום	ממשיר לצפצף עד שמתג ה-PTO נלחץ מטה.		נקו את צינור הפליטה הצדדי לאחר כל שימוש.	צינור הפליטה הצדדי סתום בעשב ובפסולת.
	סמל ההתראה מהבaba	מחבב באדום	ממשיר לצפצף עד שמתג ה-PTO נלחץ מטה.		צרו קשר עם מרכז שירות הליקוחות של EGO	קיימת הפרעה בין הלהב לסיפון הטרקטור.
	תפום וסמל ההתראה מהבבאים מיידי שינוי זמני, על מסך ה-LCD.	מחבב באדום	ממשיר לצפצף עד שמתג ה-PTO נלחץ מטה.		הפסיקו לעבוד וחזרו אל אזור תעינת הסוללה. הערה: כאשר הטרקטור נמצא במצב "צילעה הביתה", הלהבים מועברים אוטומטית למהירות סיבוב גבוהה ובינתיים מוחוני השמע ימשיכו לצפצף. על המפעיל לחוץ על מתג ה-PTO כלפי מטה כדי לנתק את מנוע הלהבים. מחוון השמע יפסיק לצפצף לאחר שהלהביםיעצרו.	רמת תעינת מארזי הסוללה החלשה והטרקטור נמצא במצב "צילעה הביתה".
	תפום וסמל ההתראה מהבבאים מיידי חצי שינוי.	מחבב באדום	ממשיר לצפצף עד שמתג ה-PTO אינו מוגדר במצב כבוי.		הטרקטור יפסיק לעבוד מיד. המפעיל צריך להעביר את הטרקטור לאזור תעינת הסוללה לצורך תעינתו.	מנוע הלהב הופסק בהפעלה ומtag ה-PTO אינו מוגדר במצב כבוי.
	סמל CCS נדלק על מסך LCD	אור יירוק יציב	לא		זו היא פעולה תקינה. במידה הצורך, כבו את פונקציית CCS בהתאם לשעון "כדי לעצור (לצאת) את בקרת השיט (CCS)" במדיריך.	הטרקטור ממשיר קדימה במהירות קבועה ללא צורך לדרכן על דושת ההאצה.
	שם סמל של שק לא נדלק על מסך ה-LCD.	כבוי	לא רלוונטי		לא ניתן היה להגדיר את פונקציית CCS-SCC כאשר הטרקטור נושא ב מהירות נמוכה מאוד או נושא לאחרו.	פונקציית CCS (מערכת בקרת שיט) נשלחה.
	שם סמל של שק לא נדלק על מסך ה-LCD.	כבוי	לא רלוונטי		לאחר שהחזרו דושת בלם החניה, לחוץ על לחץ CCS וסמל CCS יידלק על מסך ה-LCD, או צאו מפונקציית CCS בהתאם להוראות בסעיף "כדי לעצור (לצאת) את בקרת שיט (CCS)".	דושת בלם החניה נלחצת כדי לעצור את הטרקטור.
HE					הרכיבו את השק החדש על הטרקטור כראוי.	הדבר מחייב על כך שהק חדש אינו מותקן על הטרקטור או שאינו מותקן כראוי.

מספר LCD	תיאור	מבחן מצב הטרקטור	מחוון שמע	סיבת	פתרון
	סמל שק מלא מהבבא על מסך ה-LCD.	לא רלוונטי	לא	הדבר מצביע על כך שהשען החדש מלא.	רוקנו את שק החדש והחליפו אותו כראוי.
	לא רלוונטי	כבוי	מצפוף	הטרקטור חונה במדרון והמפעיל עוזב את הטרקטור מבלי לכioxן את דושת בלם החניה לעמדת בלם החניה.	כונו את דושת בלם החניה לעמדת בלם החניה. סמל בלם החניה יידלק ומבחן השמע יPsiיך לפצץ.
	תקלת כניסה הטעינה	אור אדום יציב	לא רלוונטי	אין אספקת חשמל.	בדקו את שק החשמל בקיר כדי לוודא שאספקת החשמל היא של 240V-220V ושהSKU תקין.
	תקלת כניסה הטעינה	אור אדום יציב	לא רלוונטי	תקלות אלקטרוניות, כגון שריפה של נתיר וכו'	התקשרו למרכז שירות הליקוחות EGO לתיקון.

סיכום לקוד תקלה

תיאור	קוד תקלה במסך LCD	מחוון שמע	סיבת	פתרון
כשל בסיבוב למנוע הלהב השמאלי הוא משוחרר, הדק את הרבירית עם מומנט ממולץ. אחרת, אנא התקשרו למרכז שירות הליקוחות EGO לתיקון.	509	צפצוף ייחד		
	609	צפצוף ייחד		

הודעה: עבור כל קוד תקלה אחר אשר מופיע על גבי מסך LCD, חיבור משוחרר, תקלת מנוע של מנוע ההנעה, מנוע להבים וכו', אנא הסירו את כל מארזי הסוללה והכניות אותן מחדרת לאחר כמה דקות על מנת להפעיל מחדש את הטרקטור. אם הדבר אינו פותר את הבעיה, אנא תעדו את קוד התקלה וצרו קשר עם מרכז שירות הליקוחות EGO לתיקון.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

ניתן לבקר באתר <https://www.egopower.co.il> כדי לעיין בתנאים והתנויות המלאים של מדיניות האחריות של EGO.